LENNERTS
& PARTNER GmbH

MobileApps - Ansteuerung / Rückmeldung

Dokumentation

MobileApps - Ansteuerung / Rückmeldung

INHALT

1 Allgemein 2
1.1 Beschreibung 2
1.2 Vorraussetzungen 2
2 Maschinenauswahl 3
3 Rückmeldung 4
3.1 Ablauf 4
3.2 Beschreibung 4
4 Chargenverwaltung 5
4.1 Ablauf 5
4.1.1 Starten einer Charge 5
4.1.2 Beenden von Chargen 5
4.2 Beschreibung 6
4.2.1 Starten einer Charge 6
4.2.2 Beenden von Chargen 10

1 ALLGEMEIN

1.1 BESCHREIBUNG

Die mobile App “Ansteuerung” wurde so konzipiert, dass diese auf einem mobilen Scanner läuft. Sie erlaubt die Rückmeldung von Fertigungspositionen sowie die Ansteuerung von Maschinen.

1.2 VORRAUSSETZUNGEN

Die mobile App benötigt ein Gerät, welches mit Windows 10 Betriebssystem in der Mindestversion 1809 ausgestattet ist.

2 MASCHINENAUSWAHL

Die App kann fest mit einer Maschine verbunden oder die Maschinenauswahl aktiviert sein. Im zweiten Fall, zeigt der Hauptbildschirm der Applikation ein Fragezeichen in der linken, oberen Ecke.



Scannen Sie einfach einen Barcode von der Maschinenliste um die Maschine auszuwählen.



3 RÜCKMELDUNG

3.1 ABLAUF

3.2 BESCHREIBUNG

Um eine Fertigungsposition rückzumelden, scannen Sie den Barcode des Etiketts.



Nachdem der Barcode gescannt wurde, wird die Nummer des Fertigungsloses und der Fertigungsposition angezeigt.



4 CHARGENVERWALTUNG

4.1 ABLAUF

4.1.1 STARTEN EINER CHARGE



4.1.2 BEENDEN VON CHARGEN

Beenden einer bestimmten Charge:



Beenden aller aktiven Chargen:

4.2 BESCHREIBUNG

4.2.1 STARTEN EINER CHARGE

Um Chargennummern mit produzierten Positionen zu verknüpfen, müssen die verwendeten Chargen vor Rückmeldung an der Maschine angemeldet werden. Zwei Arten von Barcodes können als Chargen verwendet warden:

1. Das Chargenetikett des Herstellers bzw. aus LP-System gedruckte Chargenetikett
2. Das Produktionsetikett von vorproduzierten Fertigungspositionen (auch aus anderen Niederlassungen)

Um eine Charge zu starten scannen Sie den Barcode „Start Charge".

Nach dem Scan des Barcode fragt die Applikation nach the Chargen- bzw. Produktionsetikett.



Scannen Sie nun das Cahrgen- bzw. Produktionsetikett.





Haben Sie das Chargen- bzw. Produktionsetikett gescannt, ist die Charge gestartet. Die anschließend zurückgemeldeten Positionen werden mit der Charge verknüpft.



4.2.2 BEENDEN VON CHARGEN

Um eine einzelne Charge zu beenden, scannen Sie den zunächst den Barcode „Ende Charge".

Nun scannen Sie das Chargen- bzw. Produktionsetikett.





Um alle aktiven Chargen zu beenden, scannen Sie dan Barcode „Alle Chargen beenden".